Nr zlecenia: 113/12/10/2026/ECR/ STRABAG z dnia: 2026/10/12

Zleceniodawca:
Strabag
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Rzeczoznawca:
Piotr Bałaziński / zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



O P I N I A T E C H N I C Z N A

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W 1 K 2 1 3 0 0 5 1 A 7 7 3 3 4 7**
Marka:	**MERCEDES-BENZ**	Nr rejestracyjny:	**WPR7272G**
Model pojazdu:	**E 220 d MR`16 E6 213**	Nr Info-Ekspert:	**022-10624**
Wersja:	**Avantgarde Business Edition 4Matic**	Rok produkcji:	**2019**

Wskazanie drogomierza	122336 km
Data pierwszej rejestracji	2019/12/17
Data ważności badania technicznego	2026/12/02
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	2375 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1950 ccm / 143kW (194KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	41	Siatka boczna w bagażniku
2	Asystent ruszania pod górę (Hill Start Assist)	42	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy Direct Select
3	Asystent świateł	43	Sterownik Dynamic Select
4	Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist	44	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
5	Czujnik obecności pasażera przedniego fotela	45	Sygnalizacja niezapiętych pasów tylnych
6	Dywaniki welurowe	46	Sygnalizacja niskiego poziomu płynów eksploatacyjnych

7 Filtr cząsteczek stałych (diesel)
8 Gaśnica
9 Hamulec postojowy elektryczny z automatycznym zwalnianiem
10 Immobilizer
11 Kamera cofania
12 Klimatyzacja automatyczna Thermatic
13 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
14 Komunikat o ilości zapiętych tylnych pasów bezpieczeństwa
15 Kurtyny powietrzne boczne
16 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
17 Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
18 Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach IIrzędu
19 Nakładki progów drzwi przednich z napisem "Mercedes-Benz", podświetlane
20 Nawiew powietrza na siedzenia tylne
21 Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane
22 Oparcie siedzeń tylnych składane
23 Opony letnie
24 Oświetlenie Ambiente premium
25 Pakiet aranżacji przestrzeni bagażowej
26 Pakiet oświetlenia wnętrza
27 Pakiet wyposażenie Dynamik - elementy wewnętrzne
28 Pakiet wyposażenie Dynamik - elementy zewnętrzne
29 Pilot do centralnego zamka
30 Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
31 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
32 Poduszka powietrzna pasażera automatycznie wyłączana
33 Poduszki powietrzne boczne przednie
34 Połączenie ratunkowe Mercedes-Benz
35 Preinstalacja ustawień samochodu
36 Przygotowanie do monitoringu pojazdu
37 Przygotowanie do montażu bagażnika dachowego
38 Przygotowanie do montażu systemu nawigacji satelitarnej
39 Schowek chłodzony
40 Schowek w konsoli centralnej zamykany żaluzją
47 Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
48 Sygnalizacja zużycia okładzin hamulcowych
49 Sygnał dzwiękowy elektroniczny
50 System Audio 20
51 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
52 System hamulcowy Adaptive Brake z funkcją Hold
53 System Keyless Go Start
54 System ochrony pieszego Active Bonnet
55 System ostrzegający o możliwych kolizjach Collision PreventAssist (CPA)
56 System ostrzegania o utracie ciśnienia w oponach
57 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
58 System PRE-SAFE
59 System wspomagania nagłego hamowania BAS
60 Szyba tylna ogrzewana
61 Szyby barwione zielone
62 Światła do jazdy dziennej LED
63 Światła stop adaptacyjne
64 Tapicerka sztuczna skóra ARTICO/Norwich czarna
65 Tarcze kół aluminiowe 17" 5-ramienne (R24) szarość tremolitu, wysoko polysk
66 Touchpad z kontrolerem
67 Trójkąt ostrzegawczy
68 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
69 Wykończenie konsoli centralnej – czarne drewno jesionu
70 Wykończenie wnętrza elementami z aluminium w optyce karbonu(czarne)
71 Zagłówki 5 szt.
72 Zagłówki foteli przednich komfortowe
73 Zamek centralny zdalnie sterowany
74 Zawieszenie AGILITY CONTROL z selektywną amortyzacją
75 Zbiornik AdBlue 25l
76 Zbiornik paliwa powiększony 66 l
77 Zegar analogowy
78 Zestaw naprawczy opon Tirefit
79 Złącza USB 2 szt. z tyłu kabiny

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Asystent hamowania aktywny
- System ostrzegania przed kolizją
- System hamowania awaryjnego w razie kolizji
- Asystent hamowania adaptacyjny

2 Kierownica wielofunkcyjna sportowa pokryta skórą nappa
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica sportowa
- Kierownica pokryta skórą nappa

3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

4 Pakiet komfortowych siedzeń
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego 4 stopniową
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach

5 Pakiet przygotowania do łączności
- System nawigacji satelitarnej SD
- Moduł komunikacyjny (LTE)
- Przygotowanie do usług nawigacyjnych

6 Pakiet zabezpieczenia pojazdu
- Autoalarm
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu

7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera

8 Reflektory LED High Perfomance ze światłami do jazdy dziennej LED
- Światła do jazdy dziennej LED
- Reflektory LED High Perfomance

9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

10 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Pakiet Premium (dopłata)
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- Fotel pasażera podgrzewany
- Asystent parkowania Active Parking System
- System Parktronic
- Kamera 360°
- Asystent martwego pola lusterek
- System oświetlenia inteligentny ILS LED
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego 4 stopniową
- Asystent świateł adaptacyjny Plus
- System Apple Carplay
- Wyświetlacz panoramiczny Widescreen Cocpit
- Funkcja Android Auto
- Touchpad z kontrolerem
- Antena GPS
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach
- Preinstalacja Mercedes-Benz Link
- Przygotowanie do usług nawigacyjnych
- Przygotowanie do usług biurowych w samochodzie
- Ładowarka bezprzewodowa do urządzeń mobilnych

2 Pakiet wspomagający bezpieczeństwo jazdy dla pakietu Premium
- Asystent układu kierowniczego aktywny
- System utrzymywania odległości od poprzedzającego pojazdu Active Distance Assist Distronic

3 Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji
- Szyby przyciemniane
- Szyby z funkcją termoizolacji

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK 225/55	R17	97W	K 117 VENTUS S1 EVO3 TL	6,1
Przednie prawe:	*HANKOOK 225/55	R17	97W	K 117 VENTUS S1 EVO3 TL	6,0
Tylne lewe:	*HANKOOK 225/55	R17	97W	K 117 VENTUS S1 EVO3 TL	5,9

Tylne prawe:	*HANKOOK 225/55 R17	97W	K 117 VENTUS S1 EVO3 TL		6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Wartość bazowa pojazdu, ustalona na podstawie danych Info-Ekspert jako uśredniona wartość rynkowa dla pojazdu referencyjnego, została **obniżona**przy zastosowaniu korekty odzwierciedlającej realne warunki transakcyjne i cenę **zakupu**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik
Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Słupek przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Pokrywa tylna			Uszczelka rozerwana	

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-130	
2	Dach		120-130	
3	Błotnik przedni	L	170-180	
4	Drzwi przednie	L	130-150	
5	Drzwi tylne	L	100-130	
6	Błotnik tylny	L	100-130	
7	Błotnik przedni	P	90-130	
8	Drzwi przednie	P	130-150	
9	Drzwi tylne	P	100-130	

10	Błotnik tylny	P	100-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowany		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zarysowania		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Pojazd komunikuje konieczność weryfikacji klocków hamulcowych
Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu