Raport Historii Pojazdu autoDNA

Ford Transit

WF0KXXTTGKHJ38440

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **173 580 km**

Ubezpieczenie do **2027-05-24**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-02 09:48:43 UTC +0200 Wersja językowa PL
97f96958-f04baa9f-58a4f9a8-d7dddbf2-14715fee

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Brak uszkodzenia
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Nie odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

- **Informacje o pojeździe** — Liczba wpisów: **13**
- **Akcje serwisowe** — Liczba wpisów: **0**
- **Bazy skradzionych pojazdów** — Przeszukane bazy: **14/14**
- **Odczyty drogomierza** — Liczba wpisów: **11**
- **Historia pojazdu** — Liczba wpisów: **22**
- **Dziennik sprawdzeń** — Liczba wpisów: **0**
- **Wyposażenie** — Liczba wpisów: **251**
- **Archiwalne zdjęcia** — Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Ford • Transit • Samochód ciężarowy

Rodzaj nadwozia **VAN**	Typ paliwa **DIESEL**	Pojemność silnika [cm3] **2000**
Rok modelowy **2017**	Data produkcji **2017**	Typ silnika **TDCI (TURBO DIESEL COMMON RAIL INJECTION)**
Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Napęd **RWD**
Nazwa koloru lakieru **FROZEN WHITE**	Liczba biegów **6**	

Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

25.05.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-05-24**

Kraj **Polska**

2025

22.10.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
173 580 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-10-22**

Kraj **Polska**

25.05.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-05-24**

Kraj **Polska**

2024

19.08.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
166 122 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-08-19**

Kraj **Polska**

25.05.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-05-24**

Kraj **Polska**

2023

11.08.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
151 468 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-08-11**

Kraj **Polska**

07.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
149 895 km

Wymiana płynu hamulcowego
Serwis klimatyzacji

Kraj **Polska**

25.05.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-05-24**

Kraj **Polska**

03.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
143 305 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Polska**

2022

19.07.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
126 265 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-07-19**

Kraj **Polska**

25.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-24**

Kraj **Polska**

2021

26.08.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
104 085 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-08-26**

Kraj **Polska**

06.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
97 246 km

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

25.05.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-24**

Kraj **Polska**

2020

25.05.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-05-24**

Kraj **Polska**

03.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
66 280 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego
Inspekcja nadwozia

Kraj **Polska**

2018

25.05.2018

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
23 650 km

Sprawdzenie pojazdu po zmianach konstrukcyjnych lub wymianie elementów
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

2017

31.05.2017

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

24.05.2017

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Przystosowany do ciągnięcia przyczepy
Termin badania technicznego **2020-05-23**

Kraj **Polska**

24.05.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu

05.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
10 km

Przygotowanie pojazdu do wydania
Inspekcja nadwozia

Kraj **Polska**

01.2017

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Golcuk**

Kolor nadwozia **Biały**
Kierownica z lewej strony
Koło zapasowe dojazdowe
Brak zestawu naprawczego

Kraj **Turcja**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

With Variable Intermittent Windscreen Wiper	Power Front Windows One Touch Up/Do	Less Passenger Air Bag Deactivation
With 2 Way Adjustable Rear Headrest	Less Drv/Pass Seat Mounted SD A/Bag	Less Washer Tank Level Warning Lamp
Drivers 4-Way Man With Cushion Tilt	Radio Speakers-2 Woofers/2 Tweeters	With Sngle.L/B Dvr/Dual L/B Pass.St
With Drivers Manual Lumbar Support	With Pass 2 Way Manual Seat Adjust	With Steering Wheel Radio Controls
Less Lane Departure Warning System	Less Folding Step - Side Door Load	Lift/Bootlid Handle Exterior-Black
Less Passenger Seat Lumbar Support	Less Zonal Opposite Door Relocking	Side Loading Dr Opening-Restricted
Front Bumper - Partial Body Colour	With Door Auto Relocking - Enabled	Fuel Tank Fill Neck-With Inhibiter
ICE- Mid Audio (1C) W/Connectivity	With Extended Headlining - Moulded	Less Instrument Cluster - Rheostat
Interior Environment Colour-Pewter	With Manual Tilt/Slide Stg Column	With Conventional Instrumentation
Less Temp Control Passengers Seat	Header Mounted Courtesy/Maplights	With Isofix Hard Point Attachment
Less Rr Interior Overhead Stowage	Side/Rear Door Trim Panel-Level 1	Less 2nd Row Reversed Triple Seat
Remote Control Door Entry - 2 Fob	Less Front License Plate Bracket	Int Feat Colour - Charcoal Black
Less Collision Mitigation System	Less Header Mounted Package Tray	Less Roof Marker/Clearance Light
Sunvisor Less Mirror - Passenger	Less Steering Wheel MFD Controls	Electronic Speed Limiting Device
Less Programble Interface Module	Seat Belt Pretensioner - Drivers	Standard Electric Starter Motor
Less Trailer Sway Control (TSC)	Rear Bumper - Plastic Unpainted	Less Auto Dipping Mirror System
Configurable Unlocking - Conf 2	Less Trailer Towing Attachments	Less Special Equipment Package
Less Fire Extinguisher Fixings	Less Driver Impairment Monitor	With Standard Overhead Console
With Anti Lock Brakes And ESP+	Sunvisor Less Mirror - Drivers	St Belt Minder-Drvr/EU Tel&Snd
Roof Storage-Driver Sunglasses	Less Diesel Particulate Filter	Less Rear Seat Climate Control
With Hinged Rear Loading Doors	Less Roof Mounted Turn Signals	Rear Door Edge Warn Reflectors
With 2nd/3rd Row Courtesy Lamp	Less Load Compartment Tie Down	With LH 2nd Row Sliding Window
With RH 2nd Row Sliding Window	Less Rear Window Wiper/Washer	With Mechanical Parking Brake
With Standard Rear Seat Belts	Less Rear Seat Centre Armrest	Dual Power Htd Signal Mirrors
Less Temp Control Driver Seat	Non Locking Capless Fuel Fill	Less U/Body Corrosion Protect
Less Tailboard Support Straps	Less Load Area Protection Kit	With Kerbside Side Load Doors

With Load Space Tie Down Loop	Less Deep-Discharge Batteries	Less Rear Compartment Heating
Less Air Curtain Restraint RH	With Down Turned Exhaust Exit	Less Integrated Control Panel
Less Marketing Flex Prep Pack	With Front Headlamp Levelling	Exterior Door Handle - Black
Less Tyre Repair Service Kit	With Inertia Front Seat Belt	Less Power Point Plug - Rear
Less Mesh Headboard 2nd Unit	Less Passenger Seat Armrests	Less Cargo Stowage Rack/Rail
Less Voice Activated Modules	Less First Aid Retain Straps	Less Bumper Underrun - Front
With Moulded Gearshift Knob	Less Bodyside Accent Stripe	Less Glove Box Illumination
With High Mounted Stop Lamp	Less Special Value Packages	With Central Locking System
Less Speed Sign Recognition	Interior Trim Accent Pack B	Less 3rd Row RH Side Window
With Diesel Fuel Capability	Large Head/Short Arm Mirror	Less 4th Row LH Side Window
Less 4th Row RH Side Window	Less Brake Emergency Assist	With B Pillar Assist Handle
Less 3rd Row LH Side Window	Wide Bodyside Moulding-Grey	Less Multi Function Display
With Tinted Glass All Round	Two Step Door Unlock System	Less A Pillar Assist Handle
Otosan (Turkey) Plant Build	With Daytime Running Lamps	With Locking Glove Box Lid
Less Headlamp Washer/Wiper	With Load Compartment Lamp	6.5 X 16" Steel Road Wheel
Less Air Curtain Restraint	Less Auxiliary I/P Console	Less Rear Bumper Under Run
Less Rear Window Protector	With Rubber Floor Covering	Less Power Equipment Group
Less Tyre Pressure Sensors	Less Tracking System - FIA	Roof Mounted Radio Antenna
Less SVO Application/Label	Back Panel Bulkhead Grille	Less Interior Grab Handles
Less Battery Cut Off Relay	Less VP Application Label	With Front 2 Way Headrest
Less Keyless Entry System	Less Underbody Protection	Less Roof Line Conversion
With Recirculating Heater	Tyre Carrier Drop-Dr Open	Less Auxiliary Fuel Ports
With Drivers Seat Armrest	Less Emergency Assistance	Less Auxiliary Fuse Panel
Less Vehicle Tilt Sensing	Less Dual Rear Wheel Pack	Standard Duty Alternator
Less Certification Label	Less Special Order Paint	With Standard GVM Rating
Less Side Underrun Rails	Less Load Floor Covering	Less MPH Engine Governor
Less Side Auxiliary Step	Front Axle Rating-Normal	Less Roof Flasher Wiring
Headlamps-Static Bending	Less SVO Marketing Packs	With Hill Launch Assist

Less Interior Partition	Less Accessory USB Unit	Dual Note Electric Horn
Less Heated Rear Window	Less Engine RPM Control	With Single Rear Wheels
Less Visibility Package	Less Rear Seat Recliner	Second Row Quad Seating
Tray/Table - Front Seat	Rear Axle Alternative A	Stage VI LDT3 Emissions
Less Ventilation System	Exterior Paint - Solid	Leather Steering Wheel
With Front Parking Aid	Less Heated Windscreen	Less Passenger Air Bag
With Steel Spare Wheel	Less Navigation System	Less Fuel Economy Pack
Less 3rd Row Rear Seat	Less Fire Extinguisher	With Brake Dust Shield
Less Fifth Row Seating	Less Revers Gear Alarm	Less 4th Row Rear Seat
Less Side Marker Lamps	Less Rear Marker Lamps	Cold Start Up To -20%c
With Rear Parking Aid	A/C Refrigerant-R134A	Less Anti-Theft Alarm
With Halogen Headlamp	Less Headlamp Control	Less Auxiliary Heater
Standard Duty Battery	With Single Fuel Tank	With Full Wheel Cover
Less Second Unit Body	With Power Lock Group	Less Rear View Mirror
Less Power Point Plug	Less SVO Except Packs	Less Safe Deposit Box
DCIV Moulded Bulkhead	Less Console Ashtray	With Front Fog Lamps
Less Navigation Data	With Footwell Lights	Non Locking Lug Nuts
With KMH Speedometer	Less 6th Row Seating	Less Spare Tyre Lock
Less Tailgate Badges	Less Front Mudflaps	With Auto Headlamps
With Driver Air Bag	Less Wiring Harness	Less Cornering Lamp
With Rear Fog Lamps	With Pollen Filter	With Speed Control
With Trip Computer	Less Transfer Case	With Rear Mudflaps
Ice Feature Pack 2	Less Rear Sunroof	Less Cooling Pack
Seat Belt - Black	Electrical Outlet	Marketing Level 4
Less Sales Badge	With Grey Grille	Less Rear Window
Complete Vehicle	Emergency Hammer	Rear Seat Pack 1
Less Tachograph	Less Beltminder	Rear Coat Hook
With High Roof	Less Fleet Key	With A/V Jack

With Tool Kit	Seat Pack 13	Less Camera
Microphone	Less Sync	

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.